

Instalace ovladače ve Windows 8

Pokud máte v operačním systému problém s instalací USB ovladače (ověření podpisu – HASH soubor v katalogu), tak zde je návod jak ovladače nainstalovat:

1. přepněte se do „Metro“ Windows 8 plochy (stisknutím klávesy WINDOWS na klávesnici, nebo myš pravý horní roh + výběr start, nebo levý dolní roh + klik)
2. vyber nastavení (pravý horní / dolní roh + výběr nastavení)
3. vpravo dole vyberte „Změnit nastavení počítače“
4. vyberte „Obecné“
5. vpravo dole vyberte „Restartovat teď“
6. po chvíli naběhne plocha, kde vyberete „Zvolte možnost“
7. a vyberete „Odstranit potíže“
8. dále vyberete „Upřesnit možnosti“
9. a vyberete „Nastavení spouštění“
10. následuje výběr „Restartovat“
11. po chvíli naběhne plocha s nabídkou a vy zvolte nabídku 7, tj. zmačknete klávesu F7 (zakázat vynucení podpisu ovladače)
12. počítač naběhne a nyní můžete instalovat ovladače, při instalaci musíte souhlasit, že ovladač není digitálně podepsaný.

Tato vlastnost možné instalace nepodepsaných ovladačů se automaticky zruší po restartu Windows.